

Carga de electrolito en la baterías: Bajo mantenimiento / Ventilada



Paso 1

Retire el tapón de cierre de ventilación




Paso 2

Corte la punta de llenado ubicada en la tapa del contenedor de electrolito



Paso 3

Conecte la manguera a la punta de llenado




Paso 4

Retirar tapones superiores



Paso 5

Rellenar con electrolito hasta la marca de nivel superior



Paso 6

Cargar a 3Ah por un tiempo aprox. 2-3 horas



Paso 7

Colocar tapones, instalar, revisar sistema eléctrico

Perido y validez de la garantía para baterías de motocicletas Bosch

Las baterías para motocicletas Bosch están garantizadas contra defectos de material y fabricación por un periodo legal de seis (6) meses a partir de la fecha de venta del producto al consumidor final en conformidad con la nota comercial o factura de venta. Cuando se reemplaza un producto en garantía no se extiende el plazo nuevamente, se mantiene el plazo original de garantía establecido en el contrato compra venta original.

Para atención de la garantía, la batería debe ser presentada en el local donde fue adquirida y venir acompañada con su respectiva factura de venta.